



# 检测报告

山中检字(2021)第DY976-①号

第1页 共2页

项目名称	噪声检测项目		
委托单位	东营正诚精密金属有限公司	受检单位	东营正诚精密金属有限公司
样品类别	噪声	样品描述	—
检测人员	孟令泉、梁子轩	检测日期	2021.08.14

## 一、仪器设备基本情况

表1 主要仪器设备基本情况一览表

仪器设备	型号	仪器编号
多功能声级计	AWA5688 型	333
声校准器	AWA6221B	332

## 二、检测依据及结果

### 2.1 检测依据

表2 噪声检测方法依据一览表

项目名称	方法依据	分析方法	检出限
噪声	GB 12348-2008	工业企业厂界环境噪声排放标准	—

### 2.2 现场采样气象情况

表3 现场采样气象情况一览表

气象条件		气温(°C)	气压(kPa)	风速(m/s)	风向	总云/低云
日期和时间						
2021.08.14	15:40	31	101.4	2.1	S	3/1
	21:55	24	102.1	1.9	S	—

### 2.3 噪声检测结果

噪声仪器校准结果和测定结果分别见表4和表5。

表4 噪声仪器校验一览表

仪器名称	监测项目	单位	校验日期	测量前校正	测量后校正
AWA6221B型	Leq(A)	dB ( A )	2021.08.14昼间	94.0	94.1
			2021.08.14夜间	94.0	94.1

# 检测报告

山中检字(2021)第DY976-①号

第 2 页 共 2 页

声校准器					
------	--	--	--	--	--

表 5 噪声检测结果一览表 [单位: dB(A)]

检测点位	时段	2021.08.14			
		昼		夜	
		时间	Leq(A)	时间	Leq(A)
1#东厂界外1米		—	—	22:33	44.9
2#北厂界外1米		—	—	22:47	46.3
3#西厂界外1米		16:06	56.3	22:06	45.0
4#南厂界外1米		15:51	55.4	22:20	44.4

备注：“—”表示未检测。




图 1 噪声检测布点图

## 三、质控措施

- 1.本次检测噪声，对于检测项目采用相应检测标准及方法。
- 2.本次检测所用分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效使用期内。



# 检 测 报 告

3.本次噪声测量时传声器加防风罩。

4.本次噪声测量时，在无雨雪、无雷雨天气，风速为5m/s 以下进行。

5.测量仪器和校准仪器在测量前、后在测量现场进行声学校准，其前后校准示值不大于0.5dB ( A )。

\*\*\*\*\* 报告结束\*\*\*\*\*

编制人：

审核人：

授权签字人：

签发日期：

（检验检测专用章）

# 报告说明

- 1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。
- 3.报告涂改、错页、缺页无效。
- 4.未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 5.本公司对委托现场检测结果的准确性负责，但对因委托方提供的与检测项目有关的参数有误导导致结果不可用或有误的情况，概不负责。
- 6.本公司仅对委托方送样检测中所送样品检测结果的准确性负责，不对样品来源负责，委托方对所提供的样品及有关信息的真实性负责。
- 7.对检测报告若有异议，应于收报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 8.加盖CMA章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力；不加盖CMA章的检验检测报告，仅供委托方内部科研、教学、调查等活动，不具有对社会的证明作用。

单位名称：山东中泽环境检测有限公司

通讯地址：山东省东营市东营区西三路 217 号东营市胜利大学生创业园  
6 号楼

邮 编：257000

联系电话：0546-7787870

电子邮箱：zhongzejiance@163.com